

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО «Наследие»  
\_\_\_\_\_ Э.Г.Фархутдинов

Приказ от 31.05.2019 г. № 63-од

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»

1.2 Адрес объекта 623080 Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул. Школьная №3

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1375 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 15704 кв.м

1.4 Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта – 2017.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2020, *капитального* 2022-2023 г.

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО»Наследие». Юридический адрес организации (учреждения) 623089 Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Акбаш, ул. Школьная №5

1.7 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.8 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.9 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.10 Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района.

1.11 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование,

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 95 чел., вместимость – 150 чел.

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

### Состояние доступности объекта

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию до объекта назначения, (наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) отсутствует, имеется необходимость.
- Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - расстояние до объекта от остановки транспорта не более 200 м
  - время движения (пешком) не более 10 мин.
  - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
  - перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймеров: нет
  - информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*) нет
  - перепады высоты на пути: (есть, нет) нет,
  - Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет.

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>Б</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4.	С нарушениями зрения	ДУ
5.	С нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

- Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

4.5 Информация размещена (обновлена): (на Карте доступности субъекта Российской Федерации) (дата) нет, на сайте (наименование сайта, портала) [akbasch.ru](http://akbasch.ru)

## 5. Особые отметки

Акт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» мая 2019г.,
2. Решения рабочей Комиссии Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» в составе:
  - Председателя Фархутдинова Э.Г.;
  - Заместителя директора по УВР Ахкамовой В.К.;
  - Заместителя директора Вагаповой Э.Г.;
  - Заместителя директора Исмагиловой Д.К.;
  - Заместителя директора Аптрахмановой И.Р.;
  - Заместителя директора по ДО Нигаматова Г.Н.;

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	К, О, С, Г, У	Разместить информацию.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствует разметка. Маршрут частично покрыт щебнем.	К, О, С, Г, У	Реконструировать покрытие пешеходного маршрута в соответствии с нормами. Установка соответствующих знаков и разметки	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		3,4	Отсутствуют дополнительные поручни на наружной лестнице. Краевые ступени не выделены цветом/фактурой, перед лестницей тактильные полосы отсутствуют.	-	Краевые ступени и место перед лестницей привести в соответствие	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	Установлен пандус и поручни	К, О, С	-	Требуется оборудование
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	На территории школы не предусмотрена стоянка, возле территории отсутствует	К, О, С, Г, У		Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы

					парковка			обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		5,6,7,8	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3,4	Отсутствуют дополнительные поручни, высота подступенка не соответствует нормам, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К,О, С,	Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует	К, О, С	Строительство пандуса и поручней	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9	Входная площадка соответствует открыванию полотна дверей наружу. Ширина – 1,9 метра	К, О	-	
2.4	Дверь (входная)	есть		4,9,10, 11,12	Пороги у наружной двери превышают 0,014 м, дверь закрывается без задержки в 3 секунды при открытии на 90 градусов	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		13	Отсутствие дренажных ячеек	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ВДН (К), ДУ		4,9,10,11,12	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Доступно условно, временно не доступна для инвалидов-колясочников

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		14, 15, 16	Отсутствие разметки	К,О, С	Нанести соответствующую разметку	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		17, 18	Отсутствие разметки, поручней, покрытия	К,О, С	Нанести соответствующую разметку	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствует	К,О	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует	- К,О	Технические решения не возможны	-
3.5	Дверь	есть		19, 20	На дверях отсутствуют необходимые ручки	К,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15, 16	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, нет обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м	К,О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВДН (К), ДУ		15,16,17,18	Текущий ремонт
--	----------------	--	-------------	----------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		21,22	Все учебные кабинеты находятся не выше 2-го этажа	К, О, С, Г	Оборудовать учебные кабинеты специализированным местом для инвалида-колясочника	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	Воспитательные мероприятия проходят в спортивном зале, необорудованном для МГН	К, О, С	Не имеется актовый зал	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВДН		-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно, временно не доступно для инвалидов-колясочников.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		23,24	Нет специально оборудованного места для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	К, О	Установка специализированных унитазов ( с подлокотниками)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	Привести в соответствие			Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД для К, О,		25,26	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно недоступно для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Наследие», МБОУ ЦО «Наследие» 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево, ул.Школьная, д.3  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует средства	С,Г	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует средства	С,Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствует средства	С	Установить тактильные полосы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	Привести в соответствие			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно недоступно для всех категорий инвалидов и МГН

Фото№1



Фото№2



Фото№3



Фото№4



Фото№5



Фото№6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото10



Фото 11



Фото12




Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο15



Φοτο16



Φοτο 17



Φοτο18




Фото 19



Фото 20



Фото21



Фото22



Фото23





Фото 24



Φοτο 25



Φοτο 26



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Фархутдинов Эльдар Гараевич

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022